

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	AVIANCA - ECUADOR S.A.		
RUC:	1790727203001	Fecha:	12/12/25, 10:41 AM
Dirección:	Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	rodrigo.ortiz@avianca.com	Teléfonos:	+57 323 4983999/
Contacto:	Daniel Ortiz	Cargo:	Comprador

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	64347	Termohigrómetro Res. 0.1	FLUKE	971	(-20 a 60) °C (5 a 95) %HR	927	PartNumber: FLUKE 971 R6040925 Interval: 365 FLUKE TIENE QUEBRADO EL PROTECTOR DEL SENSOR, HACER PRUEBAS AL SENSOR Accesorios: NINGUNA
2	64348	Termohigrómetro Res. 0.1	FLUKE	971	(-20 a 60) °C (5 a 95) %HR (5 a 95) %HR	925	PartNumber: FLUKE 971 R5906725 Interval: 365 Fluke en mal estado, tapa reventada y contactos de las baterías rotos. Accesorios: ninguna
3	64349	Manómetro digital	OMEGA	DPG8001-300	(0 a 300) psi	21062112002	PartNumber: DPG8001-300 W0087425 Interval: 180 Indica presión errónea Accesorios: ninguna
4	64350	THICKNESS GAGE	SURTEK	950-251	(0.038 a 0.889) mm	0025-GLG	PartNumber: 950-251 R6066025 Interval: 365 Accesorios: NINGUNA
5	64351	Válvula Regulador de Presión	CPI	N/A	(0 a 4000) psi (0 a 600) psi	RD2817468	PartNumber: SR4J-680 W0087525 Interval: 365 Existe fuga de nitrógeno por los manómetros Accesorios: EL equipo consta de dos manómetros

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1724408750	Diego Anderson Acosta Molina	operaciones1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	