



ESTADO

Hecho

PRIORIDAD

Alto

TIEMPO ESTIMADO

1h

TIPO DE TRABAJO

Preventivo

DESCRIPCIÓN

Revisión general, pruebas de funcionamiento (Pantalla, teclado (pantalla táctil), limpieza, pruebas básicas de desempeño: exactitud, linealidad, excentricidad. Comprobación de retorno a cero. Reporte estándar.

ASIGNADOS

Manuel  
Meneses

CATEGORÍAS

Inspection

Mantenimiento Preventivo

UBICACIÓN

**Instituto Conmemorativo  
Gorgas de E.S.**

Principal: INNOVATECIS, S.A.

ACTIVO

**48814 - Balanza Analítica  
OHAUS -ICGES**



### ≡ PROCEDIMIENTO

## Balanza-Mantenimiento Preventivo

7 / 7

Campos completados

### ≡ Descripción

Revisión general, limpieza y pruebas de desempeño

Revisión general:

- Inspección visual general
- Estado de corta aires
- Estado de pantalla( incluir protector o cubierta)
- Operación de teclado o pantalla táctil.
- Calentamiento de celda y funcionamiento preliminar
- Prueba de excentricidad 1
- Prueba de Repetibilidad 1
- Observaciones adicionales ( instalación eléctrica, mesa de trabajo, etc.)
- Nivelación y patas ajustables

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 9:42 AM

Limpieza General:

- Limpieza Externa
- Limpieza Interna
- Prueba de excentricidad 2
- Prueba de Repetibilidad 2

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 9:42 AM

## Estado actual del sistema(observaciones):

 Aprobado

Alerta

Falla

**Notas:**

Observaciones:

La balanza está nivelada; pero las patas ajustables están algunas al límite de extensión. Al recoger todas, se encuentra una de ellas atascada por algún derrame que dejó residuos y provocó corrosión o similar en el tornillo.

El corta aires está manchado. No es tan notable y no afecta el funcionamiento

El plato de la balanza está suelto de la base. Se colocó pegamento; pero si en algún uso se fractura, se deberá colocar un pegamento más fuerte.

Los sensores laterales están inhabilitados por etiquetas y similares.

*Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 9:42 AM*

Realiza la inspección :



*Firmado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 10:00 AM*

Fecha del servicio:

06/17/2025

*Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 9:42 AM*

Por parte del cliente :



*Firmado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 1:25 PM*

Etiqueta de Mantenimiento :

Colocada

*Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 1:19 PM*

ⓘ INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Created by: Manuel Meneses on 06/17/2025, 8:17 AM

Last updated on 06/17/2025, 1:26 PM

Completado el 06/17/2025, 1:26 PM