

🔒 ESTADO

✓ Hecho

📄 PRIORIDAD

Mediano

🕒 TIEMPO ESTIMADO

1h


TIPO DE TRABAJO

Preventivo

☰ DESCRIPCIÓN

Inspección general, prueba de funcionamiento y diagnóstico.

👤 ASIGNADOS

 Manuel Meneses

📁 CATEGORÍAS

Inspection

Mantenimiento Preventivo

📍 UBICACIÓN

BA Laboratorios

Principal: INNOVATECIS, S.A.

🏢 ACTIVO

BA-BO-48 Bomba de vacío

☰ PROCEDIMIENTO

Diagnóstico/ Evaluación

4 / 4


Campos completados

Revisión General



Comprobación de funcionamiento general del equipo:

- ✓ Aprobado
- Alerta
- Falla



Notas:

Se realizó inspección general. Prueba de funcionamiento. Se limpió partes mecánicas, ventiladores, válvulas y diafragma.

Se reacondicionó el diafragma pues el material flexible se encuentra algo rígido y esto puede producir rajaduras.

Se recomienda tener el kit de cambio del fabricante para cuando falle.

Se deja el equipo funcionando correctamente.

Rellenado por Manuel Meneses el 07/15/2025, 12:47 PM

Fecha de la revisión:

07/15/2025

Rellenado por Manuel Meneses el 07/15/2025, 12:45 PM

Firma del técnico:



M. MENESSES

Firmado por Manuel Meneses el 07/15/2025, 12:47 PM

Por parte del cliente: :

José Carrera

Firmado por Manuel Meneses el 07/15/2025, 12:52 PM

ⓘ INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Creado por: Manuel Meneses el 07/21/2025, 8:44 AM

Última actualización el 07/21/2025, 12:53 PM

Completado el 07/15/2025, 12:53 PM