

# INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO

## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

<b>Informe No.:</b>	64071	<b>Fecha de Mantenimiento:</b>	2025-12-20
<b>Propietario:</b>	DISTRILIFE CIA LTDA	<b>Técnico de Mantenimiento:</b>	Ing. Isaac Calle
<b>Dirección:</b>	RAFAEL ARELLANO SN Y 9 DE OCTUBRE, TULCAN, CARCHI		

### 1. Datos

<b>Equipo:</b>	Balanza	<b>Código empresa:</b>	*****
<b>Marca:</b>	Boeco Germany	<b>Rango:</b>	(0 a 220) g
<b>Modelo:</b>	BXX 31	<b>División de escala:</b>	0.0001 g
<b>Serie:</b>	504334/16	<b>Ubicación:</b>	*****

### 2. Condiciones Ambientales

<b>Temperatura:</b>	(21 ± 2) °C	<b>Humedad Relativa:</b>	(50 ± 10) %HR
---------------------	-------------	--------------------------	---------------

### 3. Antecedente

La entidad contrata el servicio de Mantenimiento Preventivo Básico del equipo, a fin de mantener la vida útil y funcionamiento óptimo.

### 4. Descripción de Actividades Realizadas

La ejecución de este mantenimiento se realiza por escalones:

#### 4.1. Primer Escalón:

- 4.1.1. Inspección visual superficial del estado físico del equipo. (PASS)
- 4.1.2. Inspección visual superficial del estado del plato y la celda. (PASS)
- 4.1.3. Inspección visual del medidor de nivel. (PASS)
- 4.1.4. Inspección visual del funcionamiento del display y teclas. (PASS)

#### Detalles:

En esta etapa se identifica que el equipo funciona correctamente, se encuentra bajo contenido de polvo y residuos de materia prima. El estado físico se encuentra en buenas condiciones, el estado del plato y celda de carga están en óptimas condiciones. Su medidor de nivel se encuentra en el centro evitando cualquier error por nivelación. El equipo enciende

INFORME DE MANTENIMIENTO	<b>Código:</b>	64071
	<b>Edición:</b>	01
	<b>Fecha Emisión:</b>	2025-12-20

Pro:  
App:



Isaac Calle, Eng. – Maintenance Technician  
ateo Borquez, Eng. – Technical Manager

adecuadamente, su pantalla y teclas no presentan problemas, por lo que se procede a la calibración.

#### 4.2. Segundo Escalón:

- 4.2.1. Limpieza interna y externa del equipo. (PASS)
- 4.2.2. Verificación y ajuste de nivelación. (PASS)
- 4.2.3. Revisión del plato de pesaje. (PASS)
- 4.2.4. Revisión del sistema mecánico. (PASS)
- 4.2.5. Ajuste del equipo. (PASS)

##### Detalles:

Se efectuó la limpieza integral de la balanza, abarcando componentes internos y externos, debido a la presencia de residuos de origen biológico asociados a su uso. Posteriormente, se verificó el correcto nivelado del instrumento, confirmando que se encuentra dentro de los límites establecidos por el fabricante, evitando así posibles errores de medición. Los sistemas mecánicos fueron inspeccionados y no presentaron anomalías, por lo que el equipo se encuentra en condiciones operativas adecuadas. Finalmente, se realizó el ajuste y calibración de la balanza conforme al procedimiento técnico del equipo, obteniéndose resultados satisfactorios.

### 5. Conclusiones


- 5.1. Las actividades de mantenimiento preventivo se ejecutaron conforme a los procedimientos establecidos, verificando el correcto estado físico, mecánico y funcional del equipo, lo que permite asegurar su operación confiable en condiciones normales de uso.
- 5.2. El equipo es apto para uso normal.

### 6. Recomendaciones.

- 6.1. Se debería limpiar con un trapo y/o toalla de papel ligeramente húmeda para evitar acumulación excesiva de polvos sobre el equipo
- 6.2. Ubicar la balanza en una superficie estable.
- 6.3. Evitar colocar la balanza cerca de corrientes de aire.

### 7. Aprobación

A continuación, se detalla los datos de las personas involucradas en la ejecución de este servicio:

  
 Ing. Isaac Calle  
**TÉCNICO DE MANTENIMIENTO**
  
 Ing. Mateo Bórquez  
**JEFE DE MANTENIMIENTO**

<b>INFORME DE MANTENIMIENTO</b>	<b>Código:</b> 64071
	<b>Edición:</b> 01
	<b>Fecha Emisión:</b> 2025-12-20

Produced by: Isaac Calle, Eng. – Maintenance Technician  
 Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

8. Anexo Fotográfico

Equipo (Modelo): BXX 31

N.º de Serie: 504334/16

Las imágenes presentadas corresponden al registro fotográfico del equipo durante el mantenimiento preventivo básico.

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código:	64071
	Edición:	01
	Fecha Emisión:	2025-12-20

Produced by: Isaac Calle, Eng. – Maintenance Technician  
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager